CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - Ocupação e evolução das sepulturas

N

ORTOFOTO — 2020



SITUAÇÃO EM 2020

01–03/06/2020

Sepulturas concentradas nos setores central e sudeste; a porção oeste permanece visualmente menos ocupada. Não se observam quadras ou arruamentos internos contínuos. Identificaram-se 97 túmulos na imagem (a conferir).

ORTOFOTO — 2022



SITUAÇÃO EM 2022

29/09/2022

Ocupação mais adensada na área central, com avanço sobre espaços antes menos utilizados, acessos informais e organização irregular das sepulturas. Identificaram-se 124 túmulos na imagem (a conferir).

ORTOFOTO — 2025



SITUAÇÃO EM 2025

30/05/2025

Continuidade do adensamento funerário, sobretudo nas faixas central e sudeste. O arranjo dos túmulos dificulta o planejamento de corredores e setores internos. Identificaram-se 142 túmulos na imagem (a conferir).

SÍNTESE DA ANÁLISE COMPARATIVA

A comparação dos ortofotomosaicos de 2020, 2022 e 2025 revela maior concentração e adensamento de sepulturas no Cemitério Público Municipal. Foram identificadas 97, 124 e 142 unidades visíveis, respectivamente. As marcações não constituem censo completo nem determinam a data de implantação de cada túmulo. A ausência de divisão em quadras e corredores internos definidos pode comprometer a circulação e o aproveitamento da área.

LEGENDA CARTOGRÁFICA

- Túmulo identificado em 2020
- Túmulo identificado em 2022
- Túmulo identificado em 2025
- Limite do Cemitério Municipal
- Lotes cadastrados

EVOLUÇÃO OBSERVADA

2020	97 túmulos
2022	124 túmulos
2025	142 túmulos

Variação das marcações: +45 (2020–2025).

GESTÃO DO ESPAÇO

Área cadastral: 6.259,33 m². Perímetro: 317,29 m. A ocupação visível não apresenta setorização ou circulação interna sistemática. Recomenda-se cadastro por unidade, definição de corredores de acesso e estudo de capacidade.

FONTE / OBSERVAÇÕES

Base Cartográfica Municipal de Júlio Borges – Piauí.
ORTOFOTOMOSAICOS 2020, 2022 E 2025.

Aquisição: 01 a 03/06/2020; 29/09/2022; 30/05/2025.

SIRGAS 2000 / UTM 23S

As marcações individuais das sepulturas foram interpretadas visualmente e podem apresentar omissões devido a árvores, sombras ou cobertura vegetal, não constituindo censo exaustivo.